



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ул. “Цар Освободител” № 112А, Г.Оряховица 5120., България
 факс: (+359 618) 6 06 87
 ppp_go@bdz.bg
 www.bdz.bg



ОДОБРЯВАМ:

САВАДОР ГАНЧЕВ
ДИРЕКТОР „ППП”
ГОРНА ОРЯХОВИЦА



Залъчено на основание Приложение № 1
Регламент 2016/673

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
 за „Ремонт на 10 броя карданни валове 367/6 1/2 монтирани на дизелови
 локомотиви серия 55 000 на „БДЖ-ПП” ЕООД”

Тип карданен вал	367-6 1/2
Дължина между центрите на карданните глави	1640
Широчина на шлицевия канал на главината, мм	18 D9 ^{+0,093} _{+0,05}
Широчина на шлиците на шлицевия вал, мм	18 h8 _{-0,027} ⁰
Брой шлици	10
Дължина на шлиците 450 мм	450
Минимална допустима хлабина между шлиците на вала и главината, мм	0,05
Максимална допустима хлабина между шлиците на вала и главината, мм	0,12
Външен диаметър на шлиците на главината, мм	Ø150 H7 ₀ ^{+0,040}
Външен диаметър на шлиците на вала, мм	Ø150 f6 ^{-0,043} _{-0,068}
Минимална допустима хлабина между шлицевите повърхнини на главината и вала в диаметрална посока, мм	0,043
Максимална допустима хлабина между шлицевите повърхнини на главината и вала в диаметрална посока, мм	0,108

Необходими операции при извършване на ремонт.

- 1.Наваряване и обработка на износените шлицеви повърхнини
- 2.Поставяне на прахозащитна тръба.
- 3.Динамично балансиране