

ЗАЛИЧЕНО
на основание Регламент 2016/1679

Приложение № 1

ОДОБРИЛ,

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ДИРЕКТОР ППШ СОФИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

за ремонт на два броя бандажни стругове RAFAMET, модел UBB112/2
за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Ремонта на двата бандажни струга RAFAMET, модел UBB112/2 трябва да бъде извършен, както следва:

- Бандажен струг RAFAMET UBB112/2 с номенклатурен №11-275
- отстраняване на теч от захватите
- Бандажен струг RAFAMET UBB112/2 с номенклатурен №145-112
- отстраняване на биене в десния универсал
- подмяна на повредена платка за контрол на бавни обороти
- отстраняване на теч от захватите